



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - MJ
SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO - SDE
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - DPDC
COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - CGAJ

RELATÓRIO DE RECALL

Nº	Nº do Protocolo	Fornecedor	Produto	Defeito	Qt. de Afetados	Data de registro do Recall
1.	08012.004985/2000-23	General Motors do Brasil Ltda.	GM - Corsa e Tigra	Reforço nos trilhos dos bancos dianteiros, na região do cinto de segurança.	1.052.737	01/12/2000
2.	08012.000691/2001-11	General Motors do Brasil Ltda.	GM – Corsa	Defeito no fecho dos cintos de segurança.	114	02/02/2001
3.	08012.000848/2002-81	General Motors do Brasil Ltda.	GM - Astra, Celta, Corsa, Vectra e Zafira	Pinça do freio a disco.	284 / 9453 / 7120 / 956 / 852	13/02/2002
4.	08012.003850/2002-11	General Motors do Brasil Ltda.	GM - Corsa Hatch, Sedan e Pick-Up	Defeito no rolamento externo das rodas traseiras.	355.723	07/06/2002
5.	08012.009016/2002-21	General Motors do Brasil Ltda.	GM – Celta	Deficiência na soldagem do conector do gargalo ao tanque.	4613	13/12/2002
6.	08012.008338/2002-52	General Motors do Brasil Ltda.	GM - MERIVA 8v e 16v	Deficiência na soldagem do tanque de combustível.	1101	14/11/2002
7.	08012.002463/2003-30	General Motors do Brasil Ltda.	GM - Blazer 4.3l	Defeito no fecho do cinto de segurança dianteiro esquerdo.	2884	03/04/2003

8.	08012.001388/2003-90	General Motors do Brasil Ltda.	GM - Blazer e Pick-Up S10	Defeito no cilindro dos freios.	2828	27/02/2003
9.	08012.003060/2003-16	General Motors do Brasil Ltda.	GM - Blazer e Pick-Up S10	Defeito nas rodas de alumínio e porcas de fixação.	773	30/04/2003
10.	08012.006345/2003-09	General Motors do Brasil Ltda.	GM – Meriva	Foi constatada a ocorrência da não conformidade no processo de fabricação do reservatório de combustível.	2861	20/08/2003
11.	08012.008609/2003-51	General Motors do Brasil Ltda	GM - Celta e Corsa Classic	Defeito na haste do pedal acelerador por causa do desprendimento desse componente	7455	05/11/2003
12.	08012.008605/2003-72	General Motors do Brasil Ltda.	GM – Celta	Inadequação dos componentes internos do motor de partida.	31.612	06/11/2003
13.	08012.010037/2003-70	General Motors do Brasil Ltda.	GM – Tracker	Defeito nas tirantes da suspensão traseira.	636	30/12/2003
14.	08012.000654/2004-48	General Motors do Brasil Ltda.	GM – Celta	Defeito na montagem do cinto de segurança.	36.520	24/01/2004
15.	08012.003100/2004-01	General Motors do Brasil Ltda.	GM - Corsa, Celta, Meriva, Montana, Vectra, Astra e Zafira.	Defeito no eixo da caixa do diferencial.	2037 / 11574 / 4879 / 1789 / 1795 / 4963 / 162 / 632	20/04/2004
16.	08012.002086/2005-09	General Motors do Brasil Ltda.	GM - Celta	Defeito no mecanismo reclinável do encosto do banco dianteiro do lado esquerdo.	43.277	03/03/2005
17.	08012.001515/2006-01	General Motors do Brasil Ltda.	GM - OMEGA - modelo 2003/2004 e 2005	Possibilidade da ocorrência de uma descarga eletrostática, quando do veículo estacionado.	501 / 869 / 2112	13/03/2006
18.	08012.002400/2006-26	General Motors do Brasil Ltda.	GM - CLASSIC - fabricados de 25 de fevereiro a 07 de abril de 2006 e CELTA - fabricados de 25 de fevereiro a 07 de abril de 2006.	Foi constatada a ocorrência de uma não conformidade no processo de produção do fornecedor, que pode reduzir a eficiência do sistema de freio de estacionamento.	7258 /1478	13/04/2006

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.